


# 臺北市立實踐國民中學

## 113 年度校舍平面位置圖暨說明表

辛亥路七段65巷



著色	工程名稱(外牆施工區域)	說明
紅	仁愛樓、忠孝樓、信義樓、和平樓一樓外牆雨遮防水整修改善工程	四棟樓一樓外牆雨遮長年滲水，導致教室室內及樓梯梯面下雨即發生滲水現象，長期下來，教室經常潮濕，易生蚊，又因雨遮滲水發霉生苔，孳生病媒蚊，且導致外牆骯髒老舊，再加上線路雜亂，讓校舍看起來破舊。
藍	忠孝樓、和平樓地坪改善工程	水溝蓋未完成

仁愛樓、忠孝樓、信義樓、和平樓一樓外牆雨遮防水整修改善工程：  
(6月29日開工，工期70天，預計113年9月10日完工)